

Foto 1. Camping A Lagoa



Foto 2. Vista del edificio principal desde el vial de acceso



Foto 3. Vista actual del acceso a parcelas



Foto 4. Aspecto actual del arbolado



Foto 5. Mal estado general del cierre de malla perimetral



Foto 6. Cierre de malla deteriorado



Foto 7.Vista desde parcelas del edificio principal, a su izquierda se encuentra el área de lavaderos



Foto 8. Edifico principal vista este - oeste



Foto 9. Localización del área de Residuos anexo al área de lavaderos



Foto 10. Edificio de recepción instalado en la entrada principal